

Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”
ESTADO DE SÃO PAULO



Votorantim, 27 de julho de 2.022.

Despacho: De: **Fiscalização de Execução de Projeto Elétrico**
Para: **Presidente**

Processo: 72/21 – “Prestação de Serviço de para execução de projeto elétrico com fornecimento de material e mão de obra na Câmara Municipal de Votorantim”.

Prezado Presidente

Pelo presente, informamos que após fiscalização e conferência no Complexo Messias Skif, piso térreo e superior e no Anexo Laudo Toledo, constatamos que a prestação de serviço está seguindo o projeto, sendo em algumas salas estão faltando tomadas, conforme segue relação e fotos, quanto ao material que está faltando cabe ressaltar que não temos conhecimento técnico para uma análise mais profunda, uma vez que há profissional com qualificação técnica específica para verificar o que já foi executado e o que ainda está pendente, para **análise e deliberação**.

1 – Sala Recursos Humanos

- Falta de 01 luminária
- Conduíte de aço instalado em local errado
- Falta continuidade conduíte

2 – Sala Contabilidade

- Falta dar continuidade no conduíte na parede próximo a mesa do técnico de contabilidade

3 – Corredor

- Falta de tomada para o bebedouro

4 – Segurança Ponto 3

- Falta de tomada próximo ao guarda

5 – Sala de Compras

Câmara Municipal de Votorantim

“Capital do Cimento”
ESTADO DE SÃO PAULO



- Instalado tomadas, mas ar condicionado não estão ligados
- 6 – Sala Secretaria
- Instalado tomada, mas ar condicionado, mas não está ligado
 - Ausência de tomadas
- 7 – Sala Coordenadora Secretaria
- Instalado tomada, mas ar condicionado não está ligado
 - Ausência de tomadas
- 8 – Gabinetes Vereadores
- Instalado tomadas conforme projeto, mas tem ausência de tomadas, ficou a desejar
- 9 – Complexo e Anexo ainda não foi feito acabamento de gesso nas furações
- 10 – Instalação de Rede, Telefonia e Som não foi feito
- 11 – Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas não foi feita

Respeitosamente

RONALDO FURQUIM DE CAMARGO
Coordenador de Transporte e Manutenção
Fiscal de Contrato

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS
Assistente de Compras Patrimônio e Almoxarifado
Fiscal de Contrato




Sz lz R H

Condute em local sendo
portz não fecha e filtra
de ol luminária





SR H
S262 ~~Contabilidad~~
Continuidade Conducta





Sitz Contabilidade
Contabilidade Conduite







Solo Contabilidad

• Faltas Continuidad Conducta





Orla to m de
Bebe dovo





Posto 3




F₂ 1/2 formos






Compara

Air condicionado não
ligado e tomada





Sala Secretaria
Ar não ligado e tomada

Carteira Municipal de Vistoria
Fls. 799
Visto

Sala Condicionador Secretaria
Ar não ligado no tomado

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILANÇAS
Fis. 800
Visto

Grille de tomada

todos gabinetes





Novo Tratamento
de Saliva
Pro...
Tudo ao
Fim

